



Modelis
Pretestības mērišanas termometrs PT 100 (piel. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$)
Eksploatācijas spriegums
24 V DC
Izmantošana
līmeņa un temperatūras slēdzim HK 64EJ

Apraksts

Montāžai uz līmeņa un temperatūras slēdža HK64EJ kontaktlīstes

Norādīt

Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.

Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.

Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārlicinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

Produkts

Apzīmējums	Svars kg
HK KL PT100 EJ	0.2