



Materiāls  
Tērauds  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 315 bar

## Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Produkts

| Apzīmējums | G1         | Q maks.<br>l/min | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Svars<br>kg |
|------------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| DRV 06 IR  | G 1/4" -19 | 20               | 65      | 12      | 19      | 32      | 0.28        |
| DRV 10 IR  | G 3/8" -19 | 38               | 75      | 12      | 24      | 41      | 0.51        |
| DRV 13 IR  | G 1/2" -14 | 55               | 80      | 14      | 27      | 46      | 0.68        |
| DRV 20 IR  | G 3/4" -14 | 150              | 100     | 16      | 32      | 55      | 1.18        |
| DRV 25 IR  | G 1" -11   | 200              | 110     | 18      | 41      | 70      | 2.18        |

Q<sub>max</sub> – maks. plūsmas apjoms